

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»
Карла Маркса 16/1, г. Чайковский,
Пермский край, 617760,
тел. (34241) 3-33-73, 3-32-42, факс (34241) 3-31-72
E-mail: mousoshv4@bk.ru
ОКПО 24057884, ОГРН 1025902032584
ИНН/КПП 5920011203/592001001

От 04.10.2024 № 163

На № _____ от _____

Министерство Российской Федерации по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий 11
ОНДиПР по Чайковскому округу и
Еловскому муниципальному округу
УНДиПР Главного управления МЧС
России по Пермскому краю

На предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от «15» августа 2024 г. № 2408/011-59/231/ПНН направляем информацию.

Мероприятие	Исполнение мероприятия
1. В процессе проведения профилактического визита 14.08.2024 по адресу: г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 16/1 были выявлены признаки нарушений требований пожарной безопасности, а именно: на объекте защиты не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил (отсутствуют требования п. 393 пп. а,б,в,г,д,е,ж,з,и,л,ш), чем нарушены требования п. 2, п. 393 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	1. Разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил п. 2, п. 393 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
2. В процессе проведения профилактического визита 14.08.2024 по адресу: г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 16/1 были выявлены признаки нарушений требований пожарной безопасности, а именно: На объекте защиты не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, чем нарушены требования п. 17(1) Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	2. На объекте защиты ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 17(1) Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
3. В процессе проведения профилактического визита 14.08.2024 по адресу: г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 16/1 были выявлены признаки нарушений требований пожарной безопасности, а именно: При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии	3. Заключен договор № 15 от 25.09.2024 на испытание системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.

<p>информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, чем нарушены требования п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>	
<p>4. В процессе проведения профилактического визита 14.08.2024 по адресу: г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 16/1 были выявлены признаки нарушений требований пожарной безопасности, а именно: Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объекте защиты, не надежно крепятся к полу, чем нарушены требования п. 31 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>	<p>4. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объекте защиты, надежно крепятся к полу, п. 31 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.</p>

Приложения:

1. Скан-копия инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил п. 2, п. 393 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
2. Скан - копия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 17(1) Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
3. Скан-копия договора № 15 от 25.09.2024 на испытание системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.
4. Фотографии прикреплённых ковровых дорожек, укладываемых на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объекте защиты.

Директор Муниципального автономного
 общеобразовательного учреждения
 «Средняя общеобразовательная школа № 4 »

 - О.М. Зорина